土砂災害警戒区域　区域図

縮尺：1/2,500



自然現象の種類	土石流
基礎調査番号	132404A660401002
箇所名	常楽寺西上
所在地	出雲市湖陵町常楽寺

位　置　図※　縮尺：1/50,000

※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平18総複、第934号）

区域図凡例

土砂災害警戒区域

道路区域は除く

島根県