



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132527A661101006
箇所名	松養寺北
所在地	隠岐郡知夫村知夫村

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く