土砂災害警戒区域　区域図

縮尺：1/2,500



自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132527A661101022
箇所名	薄毛集会所北
所在地	隠岐郡知夫村知夫村

位　置　図※　縮尺：1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000（地図画像）を使用したものである。

区域図凡例

土砂災害警戒区域

道路区域は除く

島根県