


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺:1/2,500




| | |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 基礎調査番号 | 132442A660405019 |
| 箇所名 | 上里草G |
| 所在地 | 邑智郡美郷町京覧原 |



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平19総複、第808号)

区域図凡例

| | |
|---|----------|
|  | 土砂災害警戒区域 |
|---|----------|

道路区域は除く