


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	土石流
基礎調査番号	132204A660410035
箇所名	光明寺B
所在地	益田市 梅月町

位置図 縮尺: 1/50,000



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号平17総複、第589号)

区域図凡例

-  土砂災害警戒区域
- 道路区域は除く