


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺:1/2,500




| | |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 基礎調査番号 | 132481A660403069 |
| 箇所名 | 観月Bノ谷 |
| 所在地 | 益田市美都町小原 |

位置図※ 縮尺:1/50,000



区域図凡例

| | |
|---|----------|
|  | 土砂災害警戒区域 |
| 道路区域は除く | |