



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132465A661104041
箇所名	久根郷E
所在地	浜田市三隅町井野

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号平17総複、第587号)

区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く