


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500



| | |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 基礎調査番号 | 132401A661101063 |
| 箇所名 | 武部東E |
| 所在地 | 簸川郡斐川町三絡 |

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平18総複、第934号)

| 区域図凡例 | |
|---------|----------|
| | 土砂災害警戒区域 |
| 道路区域は除く | |