土砂災害警戒区域　区域図

縮尺：1/2,500



自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132384A661102109
箇所名	花栗瀬戸E
所在地	飯石郡飯南町花栗

位　置　図※　縮尺：1/50,000



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平19総複、第808号）

区域図凡例

土砂災害警戒区域

道路区域は除く

島根県