



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500



自然現象の種類	土石流
基礎調査番号	132322A660424017
箇所名	矢原奥川
所在地	安来市伯太町上小竹

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

土砂災害警戒区域

道路区域は除く