


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500



|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流              |
| 基礎調査番号  | 132447A660405025 |
| 箇所名     | 八戸①ノ谷            |
| 所在地     | 江津市桜江町八戸         |

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

|         |          |
|---------|----------|
|         | 土砂災害警戒区域 |
| 道路区域は除く |          |