


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 地滑り              |
| 基礎調査番号  | 132441A660703011 |
| 箇所名     | 上組北              |
| 所在地     | 邑智郡川本町湯谷         |

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例


 土砂災害警戒区域

道路区域は除く



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 地滑り              |
| 基礎調査番号  | 132441A660703011 |
| 箇所名     | 上組北              |
| 所在地     | 邑智郡川本町湯谷         |

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く